



数显恒温焊台

使用说明

注意：

- 本品属于电气制品，应遵守安全事项，以免发生事故。
- 本说明书中，指出了预防事故发生的重要事项和产品的使用方法，请仔细阅读本说明书，安全使用本产品。
- 阅读后，请妥善保管，以便查阅。

目 录

包装清单.....	1
组装.....	1
规格.....	2
性能特点.....	2
控制与显示.....	2
使用方法.....	3
★温度值的设定.....	3
★补正值的设定.....	3
标记显示.....	4
烙铁头的维护与使用.....	4
烙铁头的保养.....	5
排除故障指南.....	5
发热元件的检查.....	6

注意事项

- ⊗ **警告** 本使用说明之：“警告”和“注意”的定义如下：
- ⊗ **警告** 滥用可能导致使用者死亡或重伤。
- ⚠ **注意** 滥用可能导致使用者受伤或对涉及物体造成实质破坏。为您本人安全着想，请严格遵守“注意事项”。

注意

当电源接通时，焊铁头温度介于180至450摄氏度之间。鉴于滥用可能导致灼伤或火患，请严格遵守以下事项：

- 切勿触及焊铁头附近的金属部份。
- 切勿在易燃物体附近使用焊铁头。
- 通知工厂其他人士，焊铁头极为灼热，可能引发危险事故。
休息时或完工后应关掉电源。
- 更换部件或装置焊铁头时，应关掉电源，并待焊铁头冷却至室温。

为免损坏焊台，同时保持作业环境之安全，应遵守下列事项：


- 切勿使用焊铁头进行焊接以外的工作。
- 切勿将焊铁敲击工作台以清除焊剂残渣，此举可能严重震损焊铁。
- 切勿擅自改动电焊台。
- 更换部件时，应采用我厂原件。
- 切勿弄湿电焊台，或手湿时也不能使用电焊台。
- 焊接时会冒烟，工场应有良好通风设施。
- 使用电焊台时，不可作任何可能伤害身体或损坏物体的妄动。

注：若有产品设计变更，恕不另行通知！

包装清单

请检查包装，以证实所列清单项目正确无误：

无铅电焊台	1个
烙铁手柄	1个
烙铁架（包括清洁棉）	1个
使用说明书	1本
保修卡	1张




组装

A. 烙铁架

⚠ 注意：海绵是可挤压物体，水湿则膨胀，使用海绵时，先湿水再挤干，否则会损坏烙铁座。


- 烙铁架座
烙铁架座有四个小孔，可以在里面装少量水。
- 清洁海绵
清洁海绵吸收后，海绵将膨胀，膨胀后将水挤干一点，烙铁架座上水会保持海绵湿润。
- 然后将沾湿的海绵，置于烙铁架底座。



B.连接

⚠ 注意：进行连接和解开烙铁时，
切记要关掉电源，以免损坏电路板。

- 1.将焊铁手柄连接到主机插座上。
- 2.将焊铁置放在焊铁架。
- 3.将电源线连接到控制台后面的插座，
插头插入电源插座(切记要接地)，
并打开电源开关。



规格

名称	936D
电源电压	220V 50Hz AC
输出电压	AC 9V 与 AC 24V
功率	55W
温度范围	180至450℃
外形体积	(W)115×(H)90×(D)140 mm
主机体重	1Kg (不含手柄)
焊铁头至接地电阻	≤2欧姆(出厂值)
焊铁头至接地电势	≤2毫伏(出厂值)
发热元件	BK1322发热芯
电线装置	1.5米
温度误差	±3℃ (静止空气:25℃45%)

※出厂时烙铁头温度以191温度计测量校正为准。

性能特点

- 1、采用纯红三位一体数码管显示，温度以±1℃的方式增减；
- 2、温度范围180℃-450℃，温度误差成线性，都在±3℃范围内；
- 3、温度校准采用按键输入修正值的方法。

控制与显示

- UP** ----- 增加设定数值或改变校正值
- DOWN** ----- 减少设定数值或改变校正值

显示

按开电源开关，显示先前的设定温度，1.5S后开始显示实际温度。具有一个三位数字显示屏。依据所选模式，会显示：

- 通常模式

- 传感器温度（烙铁头温度）

- 输入数值（显示闪亮）

- 所选数值

- 错误标记

- 请参照[错误标记]一节

※ 显示屏右下角指示为加热指示。

使用方法

温度值的设定

★温度值的设定


1. 数值的输入：

- 用UP或DOWN键设定数值（180~450）。

2. 结束输入：

- 闪烁三次，自动保存。

例:当前设定温度350摄氏度,改变设定温度到400摄氏度



修正值的设定


★修正值的设定

1. 同时按下UP和DOWN键1秒。

- 进入修正值输入模式，显示既存的修正值。

- 2. 按UP或DOWN键。
 - 改变补正值-50~50循环显示。
- 3. 保存补正值
 - 等待闪烁三次，自动保存补正值。并显示当前温度。

例子：
如果设定温度是400，而测试温度为405，补正为-5[注：补正范围为±50]



标记显示



错误标记

- 传感器出错
- 如有传感器断线或内部电路失灵时，会显示错误标记 **S-E**，输送到手柄的电流被停止。
- 注：烙铁手柄没有完全插入或设定温度超出时也会产生传感器出错。关闭电源插好手柄或校正温度即可。



烙鐵頭的維護和使用


- ※ 烙铁头温度——— 过高会减少烙铁头使用寿命，本机烙铁头的温度回复力优良，在较低的温度下也可充分的焊接，因此应选择尽可能低的适合温度以保护对于温度敏感的元件。
- ※ 清洁——— 定期使用清洁棉清理烙铁头。焊接后，烙铁头的残余物所衍生的氧化物和碳化物会损坏烙铁头，造成焊接误差，使烙铁头导热功能减退。长时间连续使用时，应每周一次拆开烙铁头清除氧化物，防止烙铁头受损而减低温。

※不使用时—————	不可让烙铁头长时间处在高温状态，会使焊剂转化为氧化物，致使烙铁头导热功能大为减弱。
※保存—————	应抹净烙铁头，镀上新锡层，以防止烙铁头引起氧化。

烙鐵頭的保養

- 1.设定温度为摄氏350度。
- 2.温度稳定后，以清洁棉清理烙铁头，并检查烙铁头状态。
- 3.如果烙铁头的镀锡部分含有黑色氧化物时，可镀上新锡层，再用清洁棉抹净烙铁头。如此重复清理，直到彻底除去氧化物为止，然后再镀上新锡层。
- 4.如果烙铁头变形或衍生重锈，必须替换新的。

排除故障指南

 警告： 进行维修之前应关掉电源，否则可能发生触电事故。若电线破损，应请厂家或其维修服务代理商或类似之合格人士维修，以免发生伤害身体或损坏电焊台。	
故障1： 发热器指示灯不亮。	检查1.保险丝是否烧断。 确定是保险丝烧断，更换同规格的保险丝。 A.烙铁内部是否短路； B.接地弹簧是否触及发热元件； C.发热元件引线是否扭曲和短路。 检查2.电线或连接插座是否松脱，并重新安装即可。
故障2： 发热器指示亮，但烙铁头不升温。	检查3.烙铁电线是否破损。 检查4.发热元件是否破损。
故障3： 烙铁头断断续续的升温。	参阅检查3
故障4： 烙铁头沾不上焊锡。	检查5.烙铁头温度是否过高，并重新设定温度。 检查6.烙铁头是否已清理干净。
故障5： 烙铁头温度太低。	检查7.烙铁头是否衍生氧化物。 检查8.烙铁是否正确校准，并重新校准。
故障6： 烙铁头拆不开。	检查9.烙铁头是否被紧夹；烙铁头是否因锈污而膨胀；更换新的烙铁头及发热元件。
故障7： 烙铁头升不到设定温度。	参阅检查8.


发热元件的检查

拔出手柄插头，测试连接插头的脚与脚之间的电阻值如下：


如果“a”与“b”之间的电阻值有异于上表电阻值，需更换发热元件（传感器）或电线，请参照如下程序进行。

如果“c”电阻值大于上表电阻值，则要用砂纸或钢绒轻轻擦除下面所示部位的氧化层。

a	第1脚与第2脚之间（传感器）	≤2Ω(正常)
b	第3脚与焊铁之间	2Ω以下
c	第4脚与第5脚之间（发热元件）	14Ω-17Ω(正常)



907型手柄焊铁



发热元件（白色） 传感器（红色）



- 1、向反时针方向扭开螺帽 1，取出烙铁头护套 2 和烙铁头 3。
- 2、向反时针方向扭套头 4，从烙铁中拉出套头。
- 3、从手柄 12 中取出发热元件 6 和电线 11（向着烙铁头方向拉出）。
- 4、从 D 形套中拉出接地弹簧 5。

当发热元件回复到室温时测量：

- 1、发热元件电阻值（白色）14-17Ω。
- 2、传感器电阻值（红、黄色）≤2Ω。

如果电阻值反常，更换发热元件，更换发热元件后，请进行以下事项。

- 1、测量第 4 脚和第 1 或第 2 脚之间，第 5 脚和第 1 或第 2 脚之间电阻值。如果不是“∞”，则是发热元件和传感器受触及，这将会损坏印刷电路板。
- 2、测量“a”“b”“c”电阻值以确定引线未被扭曲，而接地弹簧也连接妥当。

Bakon®
以科技为本 造世界品牌

深圳市白光电子科技有限公司

SHENZHEN BAKON ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址(ADD): 深圳市宝安区松岗镇立业路南诚大厦A栋

Building A, Nancheng Business Mansion, Liye Road,

Songgang Town, Bao'an District, Shenzhen, China 518105

电话(TEL): 0755-89575688

传真(FAX): 0755-89574599

网址(SITE): www.bakon.cn

Email: webmaster@bakon.cn